ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 20 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പരിമഠത്ത് പുതിയ കടൽ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 55 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം അത്യാവശ്യമായ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കിവരുന്നുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് പണി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതാണ്.

കരിയാർ ഓരുമുട്ട് ബലപ്പെടുത്താൻ നടപടി

87 [1805] ശ്രീ. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് :

,, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ :

,, തോമസ് ചാഴികാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജല വിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നിർമ്മാണ തകരാറുമൂലം കരിയാർ ഓരുമുട്ട് തകർന്ന് അപ്പർ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കൃഷി നശിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത മുട്ട് പൂർണ്ണമായും തകരുന്നതിനുമുമ്പ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത മുട്ടിന് പകരം കരിയാർ സ്പിൽവേ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ഉദിക്കുന്നില്ല.

(സി) കരിയാർ സ്പിൽവേ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 9.30 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് പണി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly